

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad



Fastighetsbeteckning		Adress	
Vilunda 24:1		Björkvallavägen 2 C	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Michael Abrahamsson	2014-04-15	Upplands Väsby 2014-04-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-04-15		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Abrahamssons Hantverk & K	K	Kiwa Swedcert	1281

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Abrahamssons



VentilationsTeknik AB

Fastighetsbeteckning		Adress	
Vilunda 24:1		Björkvallavägen 2 A	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Michael Abrahamsson	2014-04-15	Upplands Väsby 2014-04-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-04-15		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Abrahamssons Hantverk & K	K	Kiwa Swedcert	1281

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Abrahamssons



VentilationsTeknik AB

Fastighetsbeteckning		Adress	
Vilunda 24:1		Kvarnvägen 2	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Michael Abrahamsson	2014-04-15	Upplands Väsby 2014-04-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-04-15		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Abrahamssons Hantverk & K	K	Kiwa Swedcert	1281

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Abrahamssons



Fastighetsbeteckning		Adress	
Vilunda 24:1		Björkvallatorget 1	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Michael Abrahamsson	2014-04-15	Upplands Väsby 2014-04-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-04-15		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Abrahamssons Hantverk & K	K	Kiwa Swedcert	1281

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*